

ประมาณราคา จัดซื้อดินถมเพื่อซ่อมแซมถนนสาธารณะประโยชน์ที่เสียหายเป็นหลุมบ่อ รวม 3 จุด มีปริมาตรดินถม 2,079 ลบ.ม.

แบบ ปจ.4 แผ่นที่ 1/1

ปริมาณงาน ตามรายละเอียดประมาณการ

สถานที่ดำเนินการ เขตพื้นที่ หมู่ 4 บ้านร่องห้า ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตุ้ม

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

วันที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาวัสดุสิ่งของ | | รวมค่าวัสดุ+ค่าแรง | | ค่าวัสดุ+ค่าแรง | หมายเหตุ |
|---------------------|---|-------|----------|------------------|--------|--------------------|--------|-----------------|----------|
| | | | | วัสดุ | ค่าแรง | วัสดุ | ค่าแรง | | |
| 1 | ดินถมจุดที่ 1 กว้าง 3.00 หนาเฉลี่ย 0.35 ยาว 580.00 เมตร | ลบ.ม. | 609.00 | 184.91 | | 112,610.19 | - | 112,610.19 | |
| 2 | ดินถมจุดที่ 2 กว้าง 3.00 หนาเฉลี่ย 0.35 ยาว 800.00 เมตร | ลบ.ม. | 840.00 | 184.91 | | 155,324.40 | - | 155,324.40 | |
| 3 | ดินถมจุดที่ 3 กว้าง 3.00 หนาเฉลี่ย 0.35 ยาว 600.00 เมตร | ลบ.ม. | 630.00 | 184.91 | | 116,493.30 | - | 116,493.30 | |
| | รวมรายการ | ลบ.ม. | 2,079.00 | | | | | | |
| รวมค่าวัสดุเป็นเงิน | | | | | | | | 384,427.89 | |